



FOTO 01 - STRALCIO DI MONTE:  
Sponda sub-verticale in forte erosione



FOTO 02 - STRALCIO DI MONTE:  
Sponda sub-verticale ed ansa in erosione



FOTO 03 - STRALCIO DI MONTE:  
Sponda sub-verticale in forte erosione e depositi in alveo da movimentare



FOTO 04 - STRALCIO DI VALLE:  
Scogliera esistente poco a monte del tratto in erosione oggetto di intervento




FOTO 05 - STRALCIO DI VALLE:  
Fine scogliera esistente ed inizio del tratto in erosione oggetto di intervento



FOTO 06 - STRALCIO DI VALLE:  
Scogliera esistente poco a monte del tratto in erosione oggetto di intervento



FOTO 07 - STRALCIO DI VALLE:  
Tratto di alveo in erosione con depositi da movimentare e riprofilare



TERRITORIO COMUNALE DI RIVARA (TO)

**PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO**

Base carta: Ortofoto aerea

Scala 1 : 1.000



**Unione Montana Alto Canavese**  
Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione



INTERVENTI CONNESSI ALLA TUTELA E ALLA PRODUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE (ANNO 2018):

**INTERVENTO 33 - DIFESE SPONDALE SUL TORRENTE LEVONALUNGO VIA BARBANIA A VALLE DELLA FRAZIONE MARIETTA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO

**PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO**

TIMBRI E FIRME



CORSO PRINCIPE ODONE S/A - 10144 - TORINO  
TEL. +39 011 43 77 242 - FAX +39 011 48 31 038  
info@sria.it  
www.sria.it



dott. ing. Chiara AMORE  
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino  
Posizione n. 8304X  
Cod. Fisc. MRA CHR 75053 L219V



dott. ing. Luca MAGNI  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  
Posizione n. 10941V  
Cod. Fisc. MGN LCU 81127 F335F



CONTROLLO QUALITÀ

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	LUG/2018
COD. LAVORO	318/SR
TIPOLOGIA LAVORO	E
SETTORE	S
N. ATTIVITÀ	33
TIPOLOGIA ELAB.	PL
TIPOLOGIA DOC.	T
ID ELABORATO	15
VERSIONE	0

REDATTO ing. Mirko TONDI

CONTROLLATO ing. Luca MAGNI

APPROVATO ing. Chiara AMORE

SCALA: 1:1.000